



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО Центр «Юность»

Е. В. Ромах

« ____ » июль 2016г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3.

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: структурное подразделение МБУДО Центр «Юность», ДДТ «Романтика».

1.2. Адрес объекта: 630129, город Новосибирск, ул. Красных Зорь, 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа (в том числе цокольный этаж), 1293,5 м².

- наличие прилегающего земельного участка: да – 1599 м²;

1.4. Год постройки здания: 1988, последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального ремонта крыши – 2016 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность». Краткое наименование: МБУДО Центр «Юность».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630129, город Новосибирск, ул. Курчатова, 3.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: департамент образования мэрии города Новосибирска.

1.12. Адрес вышестоящей организации: департамент образования мэрии города Новосибирска, другие координаты 630009 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 34, тел. 227-45-00.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и взрослые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 700 чел., вместимость – 350 чел., пропускная способность – 700 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

2. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 13, 28, 34, 39, 46, 64, 97, маршрутное такси № 9, 24, 33, 34, 51, остановка - Поликлиника (Снегири), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 310 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (бордюры, ступеньки). Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ.

№ № п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей (официально не организована)						

Расстояние до входа в здание	м	не более 50	-	К, О		П.4.2.2. СП 59.13330.2012
Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	0	К, О		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	отсутствие	К		П.4.2.4. СП 59.13330.2012
Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствие	К		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
Путь к главному (специализированному) входу в здание						
- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	более 2,1 (по ходу движения проходит проезжая часть)	К		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
-указатели направления движения		наличие	отсутствуют	К, О, Г		П.4.1.3. СП 59.13330.2012
- высота бордюра	см	5	Более 5	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10	Отсутствие (тротуары частично заняты стихийно припаркованным транспортом)			



Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	отсутствует		С		П.4.1.10. СП 59.13330.2012
Лестница к входной площадке			отсутствует				
Ширина марша лестниц	см	Не менее 135					П.4.1.12. СП 59.13330.2012
Высота ступени	см	от 12 до 15					П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Ширина проступи	см	от 35 до 40					П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Нескользкое покрытие		наличие					П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц			С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50			С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие			С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие			О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон		наличие			О, С		П. 4.1.14 СП 59.13330.2012

- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С		П. 6.16. СП 118.13330.2012
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	Конструктивно не предусмотрен			
Ширина пандуса	см	Не менее 100		К		П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1/12 (8%) до 1:20 (5%)		К		П.4.1.14 СП 59.13330.2012
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150		К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон:		наличие		К,О		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)		К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30		К, О		П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
Нескользкое покрытие		наличие		К,О,С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие		С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование кционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			На пути движения к зданию отсутствуют указатели и информация о предоставлении ситуационной помощи	все	Установить указатели, информирующие о пути движения к зданию, а также информацию с номером телефона специалиста, который окажет при необходимости помощь	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			на пути движения к основному входу (через пандус и лестницу) имеется бордюр более 5 см, съезды для колясок от остановки транспорта не предусмотрены.	К,О	обустроить съезды для инвалидов колясок с тротуаров, путем соответствующего обращения к муниципальным органам, в ведении которых находится прилегающий земельный участок	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Земельный участок для размещения стоянки отсутствует, технические решения невозможны	К,О	Для организации доступного для инвалидов стояночного места рекомендуется	Организационные мероприятия

направить соответствующее обращение к муниципальным органам (либо иным), в ведении которых находится прилегающий земельный участок

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			текущий ремонт, организационные мероприятия

4. ВХОДНАЯ ГРУППА.

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140 x200 или 150 x185	соответствует  Т	К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012

Поручни (ограждение)		наличие	-	К, О, С		П.5.1.2 СП 59.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	-	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
Навес		наличие	имеется углубление по периметру входной двери	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
Лестница к входной площадке			Конструктивно не имеется			
Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	-	О,С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
Высота ступени	см	от 12 до 15	-	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Ширина проступи	см	от 35 до 40	-	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	-	О, С, Г		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	-	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	-	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	-	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон		наличие	-	О, С		П. 4.1.14 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С		П. 6.16. СП 118.13330.2012
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	Конструктивно не			

				имеется			
	Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К		П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)	-	К		П.4.1.14 СП 59.13330.2012
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	-	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	К,О		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
	Нескользящее покрытие		наличие	-	К,О,С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	-	С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012
	Гамбур						
	Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	220x290	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012

	Двери1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
						 	
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	Входная дверь -180 (две створки – 90)	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	6/5	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	180 (одна створка 90)	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	отсутствие	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			соответствует	К,О	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует информация об	К,О,С	Оснастить входную зону табличкой с информацией об	Приобретение и установка

				учреждении, дублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковой маяк на входе для посетителей с нарушениями зрения; имеются пороги не соответствующие нормативам		учреждении, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковым маяком в качестве ориентира на входе для посетителей с нарушениями зрения, отработать регламент открывания при необходимости второй створки двери и преодоления порогов (при наличии финансовой возможности рекомендуется замена двери с порогами, соответствующими нормативам в строительстве)	оборудования, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть		соответствует			

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-И (О,Г,У), ДУ (К,С)			Приобретение и установка оборудования, организационные мероприятия

5. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ.

(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ № п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
	2	3	4	5	6	7	8
	Холлы						

Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	560x430	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
						
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	80	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	наличие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ – не более чем на 10 ; высота – от 70 до 210 от уровня пола.	Отсутствие	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	100	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012

							
							
	Лестницы			Наличие			
							
							

							
Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. Для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	См	не менее 135 не менее 120 не менее 90	160	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012	
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.5.2.9. СП13330.2012	
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.5.2.3. СП59.113330.20 12	
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.5.2.12 СП 13330.2012	
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	наличие	С		П.5.2.9. СП 59.13330	
Поручни с двух сторон		наличие	наличие	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012	
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	90	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012	
- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27- 33)	отсутствие	О,С		П5.2.10. СП59.13330.201 2	
- пандусы:			Конструкти	К,О		П.5.2.13	

<p>высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)</p>	<p>см</p>	<p>не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)</p>	<p>вно не предусмотре ны</p>			<p>СП 59.13330.2012</p>
<p>Лифты</p>		<p>наличие</p>	<p>Конструкти вно не предусмотре ны</p>			
<p>Пути эвакуации</p>						
<p>Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стенами</p>		<p>наличие</p>	<p>имеется</p>	<p>С</p>		<p>П.5.2.4. СП 59.13330.2012</p>
						
						
						

							
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	90	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Соответствует; требуется установка мнемосхемы	К,О,С	Рекомендуется установить на расстоянии 3-5 м от входа	приобретение оборудования

					(тактильного плана помещений) для посетителей с нарушениями зрения		мнемосхему (тактильный план помещений)	
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			требуется установка завершающих частей поручней			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			требуется установка пандуса	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			требуется установка подъемника	-	-	-
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			На путях эвакуации пороги дверей не соответствуют нормативам доступности для МГН; на путях эвакуации отсутствуют световые оповещатели для посетителей с нарушениями слуха	К,О,С,Г,У	Рекомендуется при наличии финансовой возможности замена двери с порогами, соответствующими нормативам в строительстве; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; оснастить пути эвакуации световыми оповещателями для посетителей с нарушениями слуха	Организационные мероприятия, приобретение оборудования

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,С,Г)			Организационные мероприятия, приобретение оборудования

6. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ.

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН *	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок (гардероб)						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	отсутствует	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	-	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Игровая комната			отсутствует			
	ширина в свету	см	не менее 90	-			П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	пороги	см	не более 1,4	-			П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между оборудованием	см	90-140	-			П.4.7. СП 138.13330.2012
	Сенсорная комната			отсутствует			
	ширина в свету	см	не менее 90	-			П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	пороги	см	не более 1,4	-			П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между оборудованием	см	90-140	-			П.4.7. СП 138.13330.2012
	Высота размещения оборудования	см		-			

	Кабинет , творческая мастерская.						
	ширина в свету	см	не менее 90	120	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	пороги	см	не более 1,4	отсутствует	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между оборудованием	см	90-140	Соответствует Размер помещения Кабинет - 270х370	К,О		П.4.7. СП 138.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Соответствует	все	Рекомендуется отработка навыков у персонала по оказанию помощи и сопровождению инвалидов с различными формами ограничений здоровья	Организац ионные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К,О,У), ДУ (С,.Г)			Организационные мероприятия

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

№№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствует	К, О, С, Г		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	80	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Пороги			наличие			П.5.1.4. СП 59.13330.2012

	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	см	не менее 130x 85 см 75-85 см наличие	отсутствует 80 отсутствует			П. 5.3.3., 5.4.2. СП 59.13330.2012
	Сушилка для рук	см	Не более 80	отсутствует	К,0		П.5.4.2. СП 59.13330.2012
	габариты универсальной кабины	см	Не менее 220 x 215	215x190	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	отсутствует	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствует			П.5.3.6. СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне

N	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
---	--	------------------	----------------------------------	------------------------------

п/п		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Размещение приспособлений и оборудования не соответствуют нормативам	К,О	Оснастить доступную кабину информационной табличкой дублированную шрифтом Брайля. Установить кнопку вызова в кабине и оснастить ее яркой контрастной окантовкой, хорошо заметной в интерьере. Оснастить кабину световым оповещателем для глухих посетителей. Оснастить раковину опорным поручнем. При наличии финансовой возможности заменить поручни унитаза на поручни с более функциональной конструкцией (хотя бы один поручень откидной), размещенные на высоте удобной для инвалида на коляске (60-70см). Оснастить кабину крючками для тростей костылей. Разметить навесное оборудование не выше 85 см (сушилка, держатель для бумаги, зеркало). Дверь оснастить запорным механизмом с возможностью открывания снаружи.	Текущий ремонт, приобретение оборудования
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В			Текущий ремонт, приобретение оборудования

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте.

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормати в	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примеча ния
1		3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	отсутствует	С,У		
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	Имеется	С		П.5.5.4 ;5,5.6. СП 59.13330. 2012
							
							

							
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	имеется	К, С		П.5.5.4 СП 59.13330. 2012
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	имеется	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	Указатели, пиктограммы:			имеется	С,У		

								
								
								
								
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	наличие	К, С			П. 6.12 ГОСТ Р51671

Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	отсутствие	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
-высота размещения	см	120-160	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330. 2012
Надписи и знаки для идентификации помещений*		наличие	имеется			
-высота размещения	см	не выше 150	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные		наличие	отсутствие	С,Г		П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330. 2012

	беспроводные устройства.						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют световые оповещатели для посетителей с нарушениями слуха		Приобрести и установить световые оповещатели на путях эвакуации и туалетной комнате	Приобретение оборудования
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует звуковой маяк на центральном входе в здание	С	При наличии технической возможности установить звуковой маяк	Приобретение оборудования
6.3	Тактильные средства	нет			По всему зданию отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом, отсутствует мнемосхема (тактильный план здания)		Рекомендуется изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа	Приобретение оборудования

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	

Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,У), ДЧ-И (Г), ВНД (С)			Приобретение оборудования
-------------------------------	---------------------------------	--	--	---------------------------

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями