



Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО Центр

«Юность»

Е. В. Ромах

«01» июль 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: структурное подразделение МБУДО Центр «Юность», ДДТ им. А. Гайдара.

1.2. Адрес объекта 630027. Новосибирск ул. Объединения, 23/2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м

- пристройка к жилому 9-ти этажному дому, 3 этажа (с цокольным этажом), 1293,2 м² - наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);

1.4. Год постройки здания – 1983, последнего капитального ремонта – 2012 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ____, *капитального* _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность». Краткое наименование: МБУДО Центр «Юность».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630129 г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3.

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, **муниципальная***).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): департамент образования мэрии города Новосибирска.

1.12. Адрес вышестоящей организации: Департамент образования мэрии города Новосибирска, 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-00.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1 Сфера деятельности: **дополнительное образование,**

2.2 Виды оказываемых услуг: **реализация программ дополнительного образования.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети и взрослые.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 700 чел., вместимость – 350 чел., пропускная способность – 700 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **да**.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 3, 13, 14, 34, 39, 64, 97, маршрутное такси № 8, 33, 34, 51, остановка магазин Юбилейный, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта – **30 м**.

3.2.2 Время движения (пешком) – **1 мин**.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*: **нет**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, (бордюры, ступеньки).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*.

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, С, Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, С, Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, С, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, С, Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О, С, Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К, О, С, Г) |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан частично доступным избирательно для отдельных категорий инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение указателя направления движения ко входу в здание, оснащение путей движения, в том числе путей эвакуации, санитарно-гигиенических помещений световыми оповещателями.

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность, кроме этого необходимо установить рельефную (тактильную) полосу перед и в завершении лестничного марша прилегающей территории, установить на нее поручни, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени, оснастить табличками с информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом входа здания, зон обслуживания, установить мнемосхему (тактильный план здания) в вестибюле, звуковой маяк на входе.

Объект недоступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Для указанной категории инвалидов можно добиться полной доступности объекта при условии ситуационной помощи персонала и поэтапных ремонтных работ:

Обустройство санитарно-гигиенического помещения.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Обращение с информационным письмом к соответствующим муниципальным органам (либо иным), в ведении которых находится прилегающий земельный участок об организации доступного стояночного места для транспорта инвалидов, организации съездов с тротуаров для инвалидов колясок; текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, приобретение и установка оборудования, организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования, |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт, приобретение оборудования |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | приобретение оборудования |
| 7. | Все зоны и участки | |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ с 07.06.2016 г. по 30.06.2016 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *полная доступность для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата, частичная доступность для инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на колясках.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное, подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать).

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июля 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО Центр «Юность»

Е. В. Ромах

«01» июль 2016г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1.

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: структурное подразделение МБУДО Центр «Юность», ДДТ им. А. Гайдара.

1.2. Адрес объекта: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 23/2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м

- пристройка к жилому 9-ти этажному дому, 3 этажа (с цокольным этажом), 1293,2 м².

- наличие прилегающего земельного участка: (да, **нет**);

1.4. Год постройки здания – 1983, последнего капитального ремонта – 2012 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность». Краткое наименование: МБУДО Центр «Юность».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3.

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности: (**государственная**, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность: (*федеральная, региональная, **муниципальная***).

1.11. Вышестоящая организация: (*наименование*) департамент образования мэрии города Новосибирска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: департамент образования мэрии города Новосибирска, 630099

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, тел. 227-45-00.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и взрослые.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 700 чел., вместимость – 350чел., пропускная способность – 700 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом. (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). Автобус № 3, 13, 14, 34, 39, 64, 97, маршрутное такси № 8, 33, 34, 51, остановка магазин Юбилейный, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: - **30 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): - **1 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высот на пути следования: есть, (бордюры, ступеньки). Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ.

| № № п/п | Элементы генплана | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для МГН* | ФОТО | Примечания |
|---------------|--|----------------------|----------|-------------------------|-------------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Парковка для посетителей (официально не организована) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------------------|---|------|---|-------------------------------|
| Расстояние до входа в здание | м | не более 50 | - | О |  | П.4.2.2. СП 59.13330.2012 |
| Доля мест для автотранспорта инвалидов | % | 10 (но не менее 1 места) | 0% | О | | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
| Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | м | 6x3,6 | отсутствие | О | - | П.4.2.4. СП 59.13330.2012 |
| Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике | | наличие | отсутствие | О | - | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание | | | | | | |
| - ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов) | м | 2,0 Допустимо 1,2 | более 2,1 | О |  | П.4.1.7. СП 59.13330.2012 |
| -указатели направления движения | | наличие | отсутствуют | О, Г | | П.4.1.3. СП 59.13330.2012 |
| - высота бордюра | см | 5 | Более 5 | С | | П.4.1.9. СП 59.13330.2012 |
| Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах | | 1:12 Допускается 1:10 | Отсутствие (тротуары частично заняты стихийно припаркованным транспортом) | |  | |
| Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком | см | 80 50-60 | отсутствует | С | | П.4.1.10. СП 59.13330.2012 |

| | | | | | | | |
|---|----|----------------------------|-------------|------|---|--|----------------------------|
| (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы | | | | | | | |
| Лестница к входной площадке | | | отсутствует | | | | |
| Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 | Более 135 | |  | | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
| Высота ступени | см | от 12 до 15 | Более 15 | | | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Ширина проступи | см | от 35 до 40 | Менее 35 | | | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Нескользкое покрытие | | наличие | бетон | | | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц | нет | С | | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 | нет | С | | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней | | наличие | нет | С | | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема | | наличие | нет | О,С | | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| Поручни с двух сторон | | наличие | нет | О, С | | | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| - высота поручней | см | Допустимо 85-92 | - | О, С | | | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |

| | | | | | | |
|---|----|--|-------------------------------|-------|--|---|
| - завершающие части поручней | см | Не менее 30 | - | О, С | | П.5.3.3 ГОСТ Р 51261 |
| Пандус | | наличие | Конструктивно не предусмотрен | | | |
| Ширина пандуса | см | Не менее 100 | - | К | | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса | м | Не более 900 Не круче от 1/12 (8%) до 1:20 (5%) | - | К | | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150x150 | - | К | | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| Поручни с двух сторон: | | наличие | | К,О | | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) | - | К | | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 | - | К, О | | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
| Нескользящее покрытие | | наличие | бетон | К,О,С | | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
| Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой | | наличие | нет | С | | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
| Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | | наличие | отсутствие | К | | П.4.1.14. СП 59.13330.2012 |

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|---------|--------|--|----------------------------------|---|--|
| | | есть/ нет | N плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | На пути движения к зданию имеются препятствия в виде ступенек и бордюров, отсутствуют указатели и информация о предоставлении ситуационной помощи | Всех категорий | Оборудовать пандусы. Установить указатели, информирующие о пути движения к зданию, а также информацию с номером телефона специалиста, который окажет при необходимости помощь | Устройство пандусов. Организационные мероприятия |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | На пути движения к основному входу имеется бордюр высотой более 5 см, ступеньки лестницы, съезды для колясок от остановки транспорта не предусмотрены. | К,О | обустроить съезды для инвалидных колясок с тротуаров, путем соответствующего обращения к муниципальным органам, в ведении которых находится прилегающий земельный участок | Организационные мероприятия |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Земельный участок для размещения стоянки отсутствует, технические решения невозможны. | К,О | Для организации доступного для инвалидов стояночного места рекомендуется направить соответствующее обращение к | Организационные мероприятия |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | муниципальным органам (либо иным), в ведении которых находится прилегающий земельный участок |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-------------------------|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С) | | | текущий ремонт, организационные мероприятия |

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

| №№ п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | ФОТО | Ссылка на пункт нормативного документа |
|--------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Крыльцо / входная площадка | | | | | | |
| | Габариты площадки: ширина X глубина | см | не менее 140 x200 или 150 x185 | соответствует | С |  | П.5.1.3. СП 59.13330.2012 |
| | Поручни (ограждение) | | наличие | нет | С | | П.5.1.2 СП 59.13330.2012 |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | бетон | Все категории | | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
| | Навес | | наличие | нет | Все категории | | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |

| | | | | | | |
|--|---|----|--|--------------------------|---------|---|
| | Лестница к входной площадке | | | | | |
| | Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 | Менее 135 | О,С | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
| | Высота ступени | см | от 12 до 15 | Более 15 | О,С | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Ширина проступи | см | от 35 до 40 | Менее 35 | О,С | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Нескользкое покрытие | | наличие | бетон | О, С, Г | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц | нет | С | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 | нет | С | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней | | наличие | нет | С | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема | | наличие | нет | О,С | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Поручни с двух сторон | | наличие | нет | О, С | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| | - высота поручней | см | Допустимо 85-92 | нет | О, С | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |
| | - завершающие части поручней | см | Не менее 30 | нет | О, С | П.5.3.3 ГОСТ Р 51261 |
| | Пандус | | наличие | Конструктивно не имеется | | |
| | Ширина пандуса | см | Не менее 100 | - | | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| | Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса | см | Не более 900 Не круче 1:20 (5%) | - | | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150x150 | - | | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |

| | | | | | | | |
|--|---|----|--|---------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
| | Поручни с двух сторон: | | наличие | - | | | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| | - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) | - | | | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| | -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 | - | | | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
| | Нескользкое покрытие | | наличие | - | | | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
| | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой | | наличие | - | | | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
| | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | | наличие | отсутствие | | | П.4.1.14. СП 59.13330.2012 |
| | Тамбур | | | | | | |
| | Габариты: глубина x ширина | см | не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200 | 220x290 | К, С, Г |  | П.5.1.7. СП 59.13330.2012 |
| | Двери1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | | | распашные | |  | |
| | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | Входная дверь -180 (две створки - 90) | К, О, С, Г | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | - высота порога | см | не более 1,4 | Более 1,4 | К,О,С | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей | | наличие | отсутствие | С | | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |

| | | | | | | | |
|--|---|----|---|---|---|--|------------------------------|
| | (в виде круга, квадрата) | | | | | | |
| | Размер маркировки | см | Не менее 10 x 20 | - | С | | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
| | Расположение маркировке на полотне двери | см | Не ниже 120 не выше 150 от земли | - | С | | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
| | Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | | | - | | | |
| | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | - | | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | - высота порога | см | не более 1,4 | - | | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) | | наличие | - | | | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
| | Размер маркировки | см | Не менее 10 x 20 | - | | | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
| | Расположение маркировке на полотне двери | см | Не ниже 120 не выше 150 от земли | - | | | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| | | есть/ нет | N на план е | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | Не соответствует | Всех категорий | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | - | - | Проектно-сметная документация | Устройство пандуса |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|--|--|---|---------|---|--|
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | соответствует | К,О,С,Г | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | Отсутствует информация об учреждении, дублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковой маяк на входе для посетителей с нарушениями зрения; имеются пороги не соответствующие нормативам | К,О,С | Оснастить входную зону табличкой с информацией об учреждении, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковым маяком в качестве ориентира на входе для посетителей с нарушениями зрения, отработать регламент открывания при необходимости второй створки двери и преодоления порогов (при наличии финансовой возможности рекомендуется замена двери с порогами, соответствующими нормативам в строительстве) | Приобретение и установка оборудования, организационные мероприятия |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | соответствует | | | |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|------------------------|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДП-И (О,Г,У), ДУ (К,С) | | | Устройство пандуса. Приобретение и установка оборудования, организационные мероприятия |

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ.

(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

| № п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | ФОТО | Ссылка на пункт нормативного документа |
|-------|--|-------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Холлы | | | | | | |
| | Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении | см | не менее 150 не менее 180 | 560x430 | К,О,С,Г. |  | П.5.2.1. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 | 80 | О,С,Г | | П.5.2.2. СП 59.13330.2012 |
| | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): | | наличие | наличие | К,О,С,Г. | | П. 5.2.6. СП 59.13330.2012 |
| | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола. | отсутствие | К,С,О,Г | | П.5.2.7. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | Не менее 90 | 100 | К, О,С,Г |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
| | Лестницы | | | Наличие | | | |
| | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. | см | не менее 135 не менее 120 | 160 | С, Г |  | П. 6.9. С 118.13330.2012 |

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--------------------------------|------|---|----------------------------------|
| для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | | | не менее 90 | | | | |
| Нескользящее покрытие | | | наличие | бетон | О, С | | П.5.2.9. СП13330.2012 |
| Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | отсутствие | С, Г | | П.5.2.3. СП59.113330.2 12 |
| Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними | | | наличие | отсутствие | С, Г | | П.5.2.12 СП 13330.2012 |
| Единообразная геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема | | | наличие | наличие | С, Г |  | П.5.2.9. СП 59.13330 |
| Поручни с двух сторон | | | наличие | отсутствие | О,С | | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
| - высота поручней | см | | 90 (допустимо 85-92) | 90 | О,С | | П.5.2.15. СП 59.13330.2012 |
| - завершающие части поручней | см | | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27- 33) | отсутствие | О,С | | П.5.2.10. СП59.13330.20 2 |
| - пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см) | см | | не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%) | Конструктивно не предусмотрены | - | | П.5.2.13 СП 59.13330.2012 |
| Лифты | | | наличие | Конструктивно | - | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|--|---|-----------|--|--|
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Не соответствует; требуется установка мнемосхемы (тактильного плана помещений) для посетителей с нарушениями зрения | К,О,С | Рекомендуется установить на расстоянии 3-5 м от входа мнемосхему (тактильный план помещений) | приобретение оборудования |
| 3.2 | Лестницы (внутри здания) | есть | | | Не соответствует требованиям. Требуется установка завершающих частей поручней | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | требуется установка пандуса | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | требуется установка подъемника | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | нет | | | Ширина двери менее 120 см. | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | На путях эвакуации пороги дверей не соответствуют нормативам доступности для МГН; на путях эвакуации отсутствуют световые оповещатели для посетителей с нарушениями слуха | К,О,С,Г,У | Рекомендуется при наличии финансовой возможности замена двери с порогами, соответствующими нормативам в строительстве; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; оснастить пути эвакуации световыми оповещателями для посетителей с нарушениями слуха | Организационные мероприятия, приобретение оборудования |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|--|-------------------------|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,С,Г) | | | Проектно-сметная документация, разрешение на реконструкцию. Организационные мероприятия, приобретение оборудования |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | ФОТО | Примечания |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Обслуживание через окно/прилавок (гардероб) | | | | | | |
| | Высота рабочей поверхности | см | Не выше 85 | отсутствует | | | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
| | Ширина зоны обслуживания | см | Не менее 100 | - | | | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
| | Игровая комната | | | | | | |
| | ширина в свету | см | не менее 90 | - | | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | пороги | см | не более 1,4 | - | - | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина прохода между оборудованием | см | 90-140 | - | - | | П.4.7. СП 138.13330.2012 |
| | Сенсорная комната | | | | | | |
| | ширина в свету | см | не менее 90 | - | - | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | пороги | см | не более 1,4 | - | - | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина прохода между оборудованием | см | 90-140 | - | - | | П.4.7. СП 138.13330.2012 |
| | Высота размещения оборудования | см | | - | - | ? | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|--------------|--|----------|---|---------------------------|
| | Кабинет , творческая мастерская | | | | | | |
| | ширина в свету | см | не менее 90 | 90 | О, С, Г |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | пороги | см | не более 1,4 | Более 1,4 | О,С, Г | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина прохода между оборудованием | см | 90-140 | Соответствует Размер помещения Кабинет - 270x370 | К,О,С, Г |  | П.4.7. СП 138.13330.2012 |

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | Соответствует | О, С, Г | Требуется замена дверного проема. Рекомендуется отработка навыков у персонала по оказанию помощи и сопровождению инвалидов с различными формами ограничений здоровья | Расширение дверного проема с заменой двери. Организационные |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | | мероприятия |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | | | | |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|------------------------|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| Зона обслуживания инвалидов | ДП-И (К,О,У), ДУ (С,Г) | | | Ремонтные работы по замене входных дверей. Организационные мероприятия |

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | ФОТО | Примечания |
|--------------|---|-------------------|---|---|--------------------|---|--|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Знак доступности помещения на высоте | см | Наличие 135 | отсутствует | О, С, Г | | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 | 80 | О, С, Г | | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
| | Пороги | | | наличие | О, С, Г | | П.5.1.4. 59.13330.2012 |
| | Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень | см | не менее 130x 85 см 75-85 см наличие | Не соответствует высота 80 опорный поручень отсутствует | О, С, Г |  | П. 5.3.3., 5.4.3. СП 59.13330.2012 |
| | Сушилка для рук | см | Не более 80 | отсутствует | | | П.5.4.2. СП 59.13330.2012 |
| | габариты универсальной кабины | см | Не менее 220 x 215 | нет | | | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
| | -опорные поручни* | | наличие | - | | | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-----|--|--|--|---------------------------------|
| | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) | | наличие | нет | | | | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
|--|--|--|---------|-----|--|--|--|---------------------------------|

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|--|--|--|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | Размещение приспособлений и оборудования не соответствуют нормативам | К,О | Оснастить доступную кабину информационной табличкой дублированную шрифтом Брайля. Установить кнопку вызова в кабине и оснастить ее яркой контрастной окантовкой, хорошо заметной в интерьере. Оснастить кабину световым оповещателем для глухих посетителей. Оснастить раковину опорным поручнем. При наличии финансовой возможности заменить поручни унитаза на поручни с более функциональной конструкцией (хотя бы один поручень откидной), размещенные на высоте удобной для инвалида на коляске (60-70см). Оснастить кабину крючками для тростей костылей. Разметить навесное оборудование не выше 85 см (сушилка, держатель для бумаги, зеркало). Дверь оснастить запорным механизмом с возможностью открывания снаружи. | Текущий ремонт, приобретение оборудования |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В | | | Текущий ремонт, приобретение оборудования |

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | ФОТО | Примечания |
|--------------------------|---|-------------------|--|--|--------------------|---|----------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах) | | наличие | отсутствует | Г, О, К, |  | |
| | Визуальная информация на контрастном фоне | | наличие | Имеется | Г, О, К | | П.5.5.4 ;5,5.6. СП 59.13330.2012 |
| | Размещение на высоте | см | не ниже 150 не выше 450 от пола | Не ниже 150 | К, О, Г |  | П.5.5.4 СП 59.13330.2012 |
| | Высота прописных букв | см | не менее 7,5 | имеется | Г, О, К | | П.6.8.3 ГОСТ Р51671 |
| | Указатели, пиктограммы: | | | | | | |
| | Размещение на высоте | см | не более 250 от пола | Наличие указателей движения при эвакуации. | К, О, Г |  | П. 6.12 ГОСТ Р51671 |
| | Размер пиктограммы: | см | 20 x 20 | - | - | | |

| | | | | | | | |
|--|---|----|--------------------|-------------|---------|--|-----------------------------------|
| | рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения* | | 10 X 10 | | | | П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131 |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля | | наличие | отсутствие | - | | П.6.16 ГОСТ Р 51671 |
| | -высота размещения | см | 120-160 | - | - | | П.6.18 ГОСТ Р51671 |
| | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа | | наличие | отсутствие | - | | П.7.1.8. СП 59.13330.2012 |
| | Надписи и знаки для идентификации помещений* | | наличие | имеется | К, Г, О | | |
| | -высота размещения | см | не выше 150 | Не выше 150 | Г, О, К | | П.6.21.4 ГОСТ Р51671 |
| | Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие | | наличие | отсутствие | - | | П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| индивидуальные беспроводные устройства. | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|---------------------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | | Отсутствуют световые оповещатели для посетителей с нарушениями слуха | Г, О, К | Приобрести и установить световые оповещатели на путях эвакуации и туалетной комнате | Приобретение оборудования |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | Отсутствует звуковой маяк на центральном входе в здание | С | При наличии технической возможности установить звуковой маяк | Приобретение оборудования |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | По всему зданию отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом, отсутствует мнемосхема (тактильный план здания) | Г, О, К | Рекомендуется изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа | Приобретение оборудования |

| | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| Наименование | структурно- | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид |
|--------------|-------------|-----------------------|------------|--------------------------------|

| функциональной зоны | | N на плане | N фото | работы) |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------------------------|
| Системы информации на объекте | ДП-И (К,О,У), ДЧ-И (Г), ВНД (С) | | | Приобретение оборудования |

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г. Новосибирск

«_____» _____ 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ДДТ им. А. Гайдара
1.2. Адрес объекта 630027 г. Новосибирск ул. Объединения, 23/2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
- пристройка к жилому 9 ти этажному дому 3 этажа (с цокольным этажом), 1293,2 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);
1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта 2012 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность» Калининского района». Сокращенное наименование: МБУДО Центр «Юность»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 630129 г. Новосибирск ул. Курчатова, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **учреждение дополнительного образования**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 3, 13, 14, 34, 39, 64, 97, маршрутное такси № 8, 33, 34, 51, остановка магазин Юбилейный,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м
3.2.2 время движения (пешком) 1 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, (бордюры, ступеньки
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|--|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |

| | | |
|---|---|-----|
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, С, Г) | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, С, Г) | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г) | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, С, Г) | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, С, Г) | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О, С, Г) | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О, С, Г) | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан частично доступным избирательно для отдельных категорий инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение указателя направления движения ко входу в здание, оснащение путей движения, в том числе путей эвакуации, санитарно-гигиенических помещений световыми оповещателями.

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность, кроме этого необходимо установить рельефную (тактильную) полосу перед и в завершении лестничного марша прилегающей территории, установить на нее поручни, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени, оснастить табличками с информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом входа здания, зон обслуживания, установить мнемосхему (тактильный план здания) в вестибюле, звуковой маяк на входе.

Объект недоступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Для указанной категории инвалидов можно добиться полной доступности объекта при условии ситуационной помощи персонала и поэтапных ремонтных работ:
Обустройство санитарно-гигиенического помещения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Обращение с информационным письмом к соответствующим муниципальным органам (либо иным), в ведении которых находится прилегающий земельный участок об организации доступного стояночного места для транспорта инвалидов, организации съездов с тротуаров для инвалидов колясок; текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, приобретение и установка оборудования, организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования, |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт, организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт, приобретение оборудования |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | приобретение оборудования |
| 7. | Все зоны и участки | Архитектурное и проектное решение на капитальный ремонт |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ может быть определен при согласовании проектно-сметной документации и наличия финансирования, в рамках исполнения приказа департамента образования мэрии города Новосибирска № 442-од от 07.04.2016 «Об обеспечении условий доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг учреждений социального обслуживания, подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска», а также плана – графика проведения обследования и паспортизации объектов, находящихся в оперативном управлении МБУДО Центр «Юность» на предмет доступности для маломобильных групп населения с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности в соответствии с приказом № 263-од от 06.06.2016 «Об утверждении комиссии».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *полная доступность для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата, частичная доступность для инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на колясках.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкета обследования на 24 листах.
2. поэтажные планы, паспорт БТИ _____ - _____ на _____ - _____ л.

Руководитель рабочей группы
Директор МБОУ ДОД Центр «Юность»
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись) Е. В. Ромах

Члены рабочей группы:

Заместитель директора
(Должность, Ф.И.О.)

Главный инженер
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов



(Подпись) В. И. Рехтин



(Подпись) В. Ю. Пантелеев

(Должность, Ф.И.О.) _____
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) _____
(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Руководитель СП
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись) О. Ф. Рахлинская

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2016 г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____
